Kavalkade GmbH - Neuwarendorf 109 - 48231 Warendorf - info@kavalkade.de
www.kavalkade.de

Produktsicherheitsdatenblatt / Product safety data sheet

Artikel /Article:	Steigbügelriemen ummantelt/ coated stirrups
Produktbeschreibung **Article description**	Ummantelte Steigbügelriemen sind eine beliebte Alternative zu herkömmlichen Riemen aus Leder. Es handelt sich um ein synthetisches Material, das aus einem Polyestergewebe besteht, das mit einer schützenden Kunststoffschicht überzogen ist. Coated stirrup are a popular alternative to traditional leather straps. It is a synthetic material consisting of a polyester fabric covered with a protective plastic layer.

Risiko **Risk**	**Folge** **Consequence**	**Ursache** **Cause**
Material reißt/bricht Material breaks	Unfall des Nutzers Accident of the user	Materialfehler Hauptmaterial Material defects in main material
Material reißt/bricht Material breaks	Unfall des Nutzers Accident of the user	Materialfehler Beschläge Material defects fittings
Material reißt/bricht Material breaks	Unfall des Nutzers Accident of the user	Materialfehler Nähgarn Material error sewing
Material reißt/bricht Material breaks	Unfall des Nutzers Accident of the user	Verarbeitungsfehler (schlecht genäht) Faulty workmanship (bad sewing)
Material reißt/bricht Material breaks	Unfall des Nutzers Accident of the user	Falsche Nutzung - nicht für den Gebrauch geeignet Incorrect use - not suitable for use
Material reißt/bricht Material breaks	Unfall des Nutzers Accident of the user	Falsche Nutzung - unsachgemäße Überbelastung Incorrect use - improper overloading
Verbrennen Burning	Unfall des Nutzers Accident of the user	Falsche Nutzung - zu nah an Hitzequelle gebracht Incorrect use - positioned too close to heat source
Pferd gerät in Panik/wird unartig (scheut oder buckelt) Horse starts to panic/takes fright/bucks	Unfall des Nutzers Accident of the user	Falsche Nutzung - falsche Einstellungen Incorrect use - incorrect settings